


Esercitazione 1 - Travatura reticolare spaziale

1) Costruisco con **Autocad** la pianta e la sezione di un edificio che ha in copertura una travatura reticolare spaziale alla quale sono appesi cinque piani sottostanti.




2) Costruisco su SAP2000 una travatura reticolare spaziale di modulo 2x2x2 m.







3) Aggiungo tramite l'operazione **Define > Section Properties > Frame Section** una nuova sezione, in tal caso Tubolare Cava (PIPE), rinominandola "sezione circolare", dato che questa sarà la sezione scelta per tutta la travatura reticolare.




4) Tramite il comando **Assign > Frame > Frame Section** assegno su tutta la struttura la sezione *"sezione circolare"* appena creata.




5) Poiché il software riconosce i punti interni come degli incastri, bisogna effettuare il rilascio dei momenti tramite il comando Assign > Frame > Release/Partial fixity > Release, si spunta su Moment 22 e Moment 33 (nello start e nell'end) e su Torsion (nell'end) ; lasciando i valori uguali a 0, il tutto per rendere libera la rotazione all'inizio e alla fine di ogni asta.




6) Inserisco le cerniere in prossimità dei nodi a contatto con i setti nel piano xy a quota z=0 (aiutandomi con la vista 2d tramite View > Set view 2D) utilizzando il comando Assign > Joint > Restrain.






7) Aggiungo un carico **DEAD** con moltiplicatore di peso proprio pari a **1,** successivamente avvio un'analisi attraverso il tasto **Play** e selezionando solamente il peso proprio **DEAD** impostando **RUN** e avvio l'analisi cliccando **Run Now**.

Per visualizzare le tabelle con i valori del peso proprio della struttura vado su **Display > Show Tables > Analysis Result.** Vado su **Select Load Pattern** e seleziono il carico **DEAD**. Per visualizzare la tabella relativa alle azioni verticali delle cerniere esterne vado su **Display > Show Tables > ANALYSIS RESULTS** e clicco su **Joint Output**. Successivamente esporto la tabella su un file Excel e sommo le azioni verticali delle cerniere esterne ottenendo il peso proprio.





	D13	- (f _x	=SOMMA	(D4:D11)
A	Α	В	С	D	Е
1	TABLE: Jo	oint Reactions			
2	Joint	OutputCase	CaseType	F3	
3	Text	Text	Text	KN	
4	74	DEAD	LinStatic	81,391	
5	94	DEAD	LinStatic	96,852	
6	104	DEAD	LinStatic	37,353	
7	124	DEAD	LinStatic	39,248	
8	134	DEAD	LinStatic	39,945	
9	154	DEAD	LinStatic	37,816	
10	194	DEAD	LinStatic	96,542	
11	214	DEAD	LinStatic	81,314	
12					
13				510,461	
14					
15					
16					

- 8) A questo punto ho bisogno di ricavare la forza concentrata da cui, poi, definirò un caso di carico nelle cerniere. Tenendo conto di determinati parametri , quali:
 - -Numero dei piani: 5 - Mq per piano: 392 mq
 - -Peso proprio per piano al mq: 10KN/m²
 - -Peso per piano: $(392 \text{ m}^2 \text{x} 10 \text{ KN/m}^2) = 3920 \text{ KN}$ -Peso totale piani: (3920 KN x 5) = 19600 KN-Peso per nodo: (19600 KN/112 nodi) = 175 KN


Sulla base del peso proprio pari a 510KN, abbiamo calcolato il peso totale:


-Peso totale: (19600 KN + 510KN) = 20110 KN

Successivamente abbiamo ricalcolato il peso totale per ogni nodo;


-Peso per nodo: (20110 KN/112 nodi) = 179,55KN

9) Seleziono i nodi inferiori della struttura, aiutandomi sempre con Set View 2D, ed eseguo il comando: Assign > Joint Loads > Forces assegnando la forza F precedentemente creata inserendo il valore -179,55KN su Forces Global Z.







10) Inserite tutte le forze necessarie per l'avvio dell'analisi vado sul tasto **Play** e seleziono **DEAD** e **Modal** dove imposto **DO NOT RUN CASE**, e poi seleziono la forza **F** e clicco su **Run Now**.




11) Adesso, per vedere cosa è successo alla mia struttura clicco prima su **Show deformed shape** e vedo la deformazione, poi su **Show forces > frame/cables** e vedo gli sforzi assiali lungo le aste reticolari.



12) Per visualizzare le tabelle con tutti i valori della struttura vado su : **Display > Show tables > Analysis result**. Spunto la casella **Analysis result**. Vado su **Select Load Pattern** e seleziono la forza **F**. La tabella che a noi servirà : sarà **Element Forces-Frames** perché fornisce il numero delle aste e le loro caratteristiche di sollecitazione a sforzo normale e la esporto in Excel.





13) Scaricata la tabella da **SAP2000** su **Excel**, ho ordinato i valori di **P** (sforzo normale) dal più piccolo al più grande, in modo da avere aste compresse (valore negativo rosso) separate dalle aste in trazione (valore positivo blu). Sul dato **N** inserisco i valori del dato **P** tutti col segno positivo.

Per una migliore identificazione delle sezioni strutturali <u>il criterio impiegato</u> è stato quello di suddividere i valori massimi delle aste tese e compresse in quattro sottogruppi.

TABLE: Element Forces - Frames									
Frame	Station	OutputCase	CaseType	Р					
	0	F	LinStatic	-2362,79					
	0	F	LinStatic	-1770					
	0	F	LinStatic	-1181					
	0	F	LinStatic	-590					
	0	F	LinStatic	0					
	0	F	LinStatic	1927					
	0	F	LinStatic	1445					
	0	F	LinStatic	963					
	0	F	LinStatic	481					

14) ASTA COMPRESSA

Prendiamo in considerazione i fattori quali:

 F_{yk} : tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio, che risulta da normativa pari a 235N/mm² per quanto riguarda l'acciaio scelto

ym: coefficiente parziale di sicurezza pari a 1,05;

β: coefficiente di vincolo = 1 (in quanto l'asta è vincolata da due cerniere);

E: modulo di elasticità dell'acciaio, pari a 2100 MPa

I : lunghezza delle aste pari a 2 m

Da qui ricaverò alcuni dati, quali:

fyd = Tensione di progetto dell'acciaio = fyk/ γ m = 235 MPa/ 1,05 =223,80 MPa (N/mm²)

Amin 1= area minima della sezione = Nmax/fyd = (2362 KN/ 235 MPa) x 10 = 105,54 cm²

Amin 2= area minima della sezione = Nmax/fyd = (1770 KN/ 235 MPa) x 10 = 79,09 cm²

Amin 3= area minima della sezione = Nmax/fyd =(1181 KN/ 235MPa) x 10 = 52,77 cm²

Amin 4= area minima della sezione = Nmax/fyd = (590 KN / 235 MPa) x 10 = 26,36 cm²

 λ = coefficiente di snellezza massimo = π x $\sqrt{(\frac{E}{fyd})}$ = π x $\sqrt{(210000 \text{ MPa}/223,80 \text{MPa})}$ = 96,23

pmin = raggio d'inerzia minimo = $(\beta xI)/\lambda = (1x2m)/96,23x100=2,08$ cm

Calcolo dell'area minima da sforzo di compressione (resistenza materiale)				Calcolo dell'inerzia minima per sforzo di compressione (instabilità euleriana)				Ingegnerizzazione sezione e verifica snellezza per una membratura principale (< 200)							
N	fyk	Y m0	fyd	A_min	E	beta	1	Lam*	rho_min	I_min	A_design	I_design	rho_min	lam	Gruppi di profili
kN	N/mm2		N/mm2	cm2	Mpa		m		cm	cm4	cm2	cm4	cm	adim	mm
2362,00	235,00	1,05	223,81	105,54	210000,00	1,00	2,00	96,23	2,08	456	16,6	566	5,84	34,25	168,3 x 3,2
1770,00	235,00	1,05	223,81	79,09	210000,00	1,00	2,00	96,23	2,08	342	15,4	357	4,81	41,58	139,7 x 3,6
1181,00	235,00	1,05	223,81	52,77	210000,00	1,00	2,00	96,23	2,08	228	15,5	234	3,89	51,41	114,3 x 4,5
590,00	235.00	1,05	223,81	26,36	210000,00	1,00	2,00	96,23	2,08	114	12,5	192	3,92	51,02	114,3 x 3,6

Per trovare le sezioni delle aste compresse, vado sulla tabella dei profilati e guardo il valore di pmin e Imin di design i quali devono essere superiori a quelli precedentemente calcolati, infine sulla base di questa operazione individuo l'Amin di progetto.



Profilati metallici

0102

Tubi in Acciaio a sezione circolare



d x s mm	Peso kg/m	Sezione di passaggio cm2	Sezione metallica cm2	Momento di inerzia J = cm4	Modulo di resistenza W = cm3	Raggio di inerzia i = cm
168,3 x 3,2	13,10	206,0	16,60	566,0	67,20	5,840
139,7 x 3,6	12,20	138,0	15,40	357,0	51,10	4,810
114,3 x 4,5 114,3 x 3,6	12,10 9,900	87,10 90,10	15,50 12,50	234,0 192,0	41,00 33,60	3,890 3,920

15) ASTA TESA

In questo caso, i passaggi sono abbreviati, dovendo individuare, allo stesso modo di prima, solo parametri quali:

fyd = Tensione di progetto dell'acciaio = fyk/ γ m = 235 MPa/ 1,05 =223,80 MPa (N/mm²) Amin 1= area minima della sezione = Nmax/fyd = (1927 KN/ 235 MPa) x 10 = 86,10 cm² Amin 2= area minima della sezione = Nmax/fyd = (1445 KN/ 235 MPa) x 10 = 64,56 cm² Amin 3= area minima della sezione = Nmax/fyd = (963 KN/ 235MPa) x 10 = 43,03 cm² Amin 4= area minima della sezione = Nmax/fyd = (481 KN / 235 MPa) x 10 = 21,49 cm²

N	fyk	Y m0	fyd	A_min	A_design	Gruppi di profi
kN	N/mm2		N/mm2	cm2	cm2	mm
1927,00	235,00	1,05	223,81	86,10	87,4	355,6 x 8,0
1445,00	235,00	1,05	223,81	64,56	69,1	355,6 x 6,3
963,00	235,00	1,05	223,81	43,03	47,0	273 x 5,6
481,00	235,00	1,05	223,81	21,49	23,2	168,3 x 4,5

Per trovare le sezioni delle aste tese, vado sulla tabella dei profilati e individuo il valore dell'Adesign che deve essere leggermente superiore di quello di Amin. .



Profilati metallici

0102

Tubi in Acciaio a sezione circolare



d x s mm	Peso kg/m	Sezione di passaggio cm2	Sezione metallica cm2	Momento di inerzia J = cm4	Modulo di resistenza W = cm3	inerzia i = cm
355,6 x 6,3	54,50	924,0	69,10	10.547	593,0	12,40
355,6 x 8,0	68,30	906,0	87,40	13.201	742,0	12,30
273,0 x 5,6	36,80	538,0	47,00	4.206	308,0	9,460
168,3 x 4,5	18,10	199,0	23,20	777,0	92,40	5,790

Una volta trovati i profili per le sezioni, si procede all'analisi su SAP inserendo i profilati corretti.

Per quanto riguarda le aste scariche si assegna ad esse il profilo minore tra quelli trovati, in quanto non possono essere eliminate altrimenti la struttura diventerebbe labile.

Consegna in gruppo : Jacopo Mannello – Giulia Mestrinaro – Samuele Sabellico