

Come possiamo notare, la deformazione δ , è quella che ci potevamo aspettare da un telaio SHEAR-TYPE, essendo inoltre il centro delle masse molto vicino al centro delle rigidezze, il braccio è quasi nullo e la rotazione dell' impalcato è trascurabile.